

# 串联高频替代法检定衰减器 检定规程

Verification Regulation of Calibration  
Attenuator by Series R.F. Substitution

JJG 321—83

本检定规程经国家计量局于 1983 年 10 月 26 日批准，并自 1984 年 10 月 1 日起施行。

归口单位：中国计量科学研究院

起草单位：中国计量科学研究院

本规程技术条文由起草单位负责解释。

# 目 录

一、概述.....	(1)
二、主要技术特性.....	(1)
三、检定条件.....	(1)
(一) 环境条件.....	(1)
(二) 检定用主要仪器与设备.....	(2)
四、检定和测量项目.....	(2)
五、检定方法及程序.....	(2)
(一) 外观检查.....	(2)
(二) 检定前的准备工作.....	(2)
(三) 驻波比的测量.....	(3)
(四) 等效信号源端与等效负载端的调配.....	(3)
(五) 衰减量的检定.....	(4)
六、检定结果的处理.....	(5)
附录 1 检定系统的误差与衰减量定度值误差的计算.....	(7)
附录 2 改进的检定系统.....	(8)
附录 3 一种快速调配法.....	(10)
附录 4 检定证书及数据表格格式.....	(11)

## 串联高频替代法检定衰减器检定规程

本规程适用于以 S2-1、S3-1、SD3-1 及 S5-1 型（或准确度相当的）回转衰减器作标准，采用串联高频替代法，对准确度不高于  $\pm 0.1 \text{ dB}/10 \text{ dB}$  的波导衰减器的检定。

### 一、概 述

串联高频替代法（同频率比较法）检定衰减器的原理，是把被检衰减器和标准衰减器相串接，当改变两者衰减值时，保持检测器指示不变，由标准衰减器直接替代得知被检衰减器的衰减值。它具有简单、方便的特点。

回转衰减器按极化吸收原理制成，主要优点是起始衰减值小、驻波比小、相对相移小、频响好及准确度高，并在小衰减值时具有高的灵敏度，是高频替代法中微波频段的一种理想的标准衰减器。

### 二、主 要 技 术 特 性

作标准用的四种回转衰减器的主要技术特性如下表。

型 号	频 段 (MHz)	测 量 范 围 (dB)	准 确 度 (dB/10dB)	驻 波 比
S 2-1	14500~16000	0~40	$\pm 0.02$	<1.1
S 3-1	8200~12400	0~50	$\pm 0.02$	<1.1
SD 3-1	7500~8700	0~40	$\pm 0.02$	<1.1
S 5-1	3950~5850	0~50	$\pm 0.02$	<1.1

### 三、检 定 条 件

#### (一) 环 境 条 件

1 环境温度：10~35℃。

2 相对湿度:  $(65 \pm 15)\%$ .

3 交流供电电压:  $220V \pm 10\%$ .

4 周围环境无强电磁干扰和影响检定系统正常工作的机械振动.

#### (二) 检定用主要仪器与设备

5 经检定合格的相应频段标准回转衰减器.

6 相应频段且具有足够功率输出(与被检量程相适应)的微波信号源, 其频率稳定度优于  $1 \times 10^{-4}/30\text{ min}$ , 幅度稳定度优于  $0.01\text{ dB}/3\text{ min}$ .

7 相应频段合成电压驻波比优于 1.03 的测量线.

8 灵敏度优于满度/ $10\mu\text{V}$  及灵敏阈优于 0.2% 的指示器.

9 相应频段的电平调节衰减器、调配器、检波器, 隔离度优于  $15\text{ dB}$  的隔离器, 驻波比  $S < 1.02$  的匹配负载.

10 电子交流稳压器.

### 四、检定和测量项目

11 外观检查

12 驻波比的测量

13 起始衰减值的测量

14 衰减值的检定

### 五、检定方法及程序

#### (一) 外观检查

15 被检衰减器应附有制造厂说明书、合格证书(修理后的除外)、校准曲线或图表, 以及保证其正常工作所必需的全套附件.

16 检定前应对被检衰减器进行外观检查. 如衰减器的衰减片不能破损, 必须固定牢固; 吸收式可变衰减器的衰减片不得触及波导壁; 衰减器度盘应能在全部刻度范围内均匀调节, 并转动灵活.

#### (二) 检定前的准备工作

17 检定前必须熟悉标准衰减器、被检衰减器及所用仪器与设备的说明书.

## 18 连接检定系统的注意事项

18.1 放置检定系统的工作台应平稳牢固；

18.2 所有连接法兰盘应牢靠，连接处的弓形夹或螺钉要拧紧；

18.3 标准衰减器应置于自然连接状态。

19 接通信号源与指示器电源，按说明书要求进行预热。

## (三) 驻波比的测量

20 按方块图1连接系统，测量可变衰减器的驻波比。




图 1

20.1 根据指示器要求，使信号源工作在方波调制或载波状态，并准确调在被测频率上；

20.2 在被检衰减器衰减量为零、中间和最大值位置或送检单位指定位置，分别测出输入端和输出端驻波比。

21 固定衰减器输入及输出端驻波比按20条方法测量。

## (四) 等效信号源端与等效负载端的调配

22 按方块图2连接系统，对等效信号源端进行调配。




图 2

\*用一般负载即可，因检定用设备中有匹配负载，故用匹配负载。

同理，附录2图2-3中也用匹配负载。

22.1 根据指示器要求，使信号源工作在方波调制或载波状态，并准确调在被测频率上。

22.2 调节调配器 1，使从指示器上得到的驻波比  $S \leq 1.02$ 。

23 按方块图 3 连接系统，对等效负载端进行调配。使用 22.1 款，并调节调配器 2，使从指示器上得到的驻波比  $S \leq 1.02$ 。




图 3

### (五) 表衰减量的检定

24 检定频率一般选取被检衰减器工作频率的高、中、低三点，或按其出厂时校准所用频率进行检定；或根据送检单位需要而定。

25 可变衰减器衰减量检定点的选取，对定度的衰减器，应以能给出光滑曲线为原则，或按其出厂时的校准点进行检定；对检定的衰减器，检定点一般不得少于 10 点；或根据送检单位需要而定。

26 可变衰减器起始衰减量的测量和衰减量的检定，按方块图 3 进行。

当被检衰减器的准确度为  $\pm 0.1 \text{ dB}/10 \text{ dB}$ ，被检衰减量不大于  $10 \text{ dB}$  时，由实测的衰减器的驻波比，按附录 1 式（1）算得的  $\Delta A$  与被检衰减器误差之比若大于  $1:3$ （如标准衰减器与被检衰减器两端的驻波比皆  $S > 1.07$  时），应采用附录 2 所推荐的检定系统进行检定。

26.1 检查信号源是否偏离原调定频率，如已偏离，则应调回到原频率。

26.2 把被检衰减器从检定系统中取出，两端直接相连。标准衰

减器置始值  $A_1$  ( $A_1$  应比估计的被检衰减器的起始衰减量稍大)，调节电平调节衰减器和微调指示器的增益，使指示电表有一大于满刻度  $2/3$  的指示，记住电表指针位置。把被检衰减器接回原处，并置于起始零位，减小标准衰减器的衰减量，使电表指针回到原位置，读取标准衰减器的终值  $A_2$ ，则被检衰减器的起始衰减量为  $A_1 - A_2$ 。测量时可采用交替读数法进行，通常重复测量 3 次，取其算术平均值为测量值。

**26.3 检查被检衰减器的回程误差，若回程误差明显，检定时应单方向调节被检衰减器。**

**26.4 把被检衰减器置于参考位置（通常取起始零位），标准衰减器置于始值  $A_1$  ( $A_1$  的值应比估计的被检衰减量稍大)，调节电平调节衰减器和微调指示器的增益，使指示电表有一大于满刻度  $2/3$  的指示，记住电表指针位置。被检衰减器置于被检位置，减小被检衰减器的衰减量，使电表指针回到原位置，读取标准衰减器的终值  $A_2$ 。检定时可采用交替读数法进行。每一检定点通常重复测量 3 次，取其算术平均值为检定值。**

**27 固定衰减器的检定方法同 26.2 款。**

**28 测量与检定中注意事项**

**28.1 只有系统稳定的情况下方可进行测量与检定；**

**28.2 测量与检定过程中，等效信号源端与等效负载端的匹配状态均不得破坏；**

**28.3 若检定频率改变，系统应重新调配；**

**28.4 指示器两次示值的时间间隔应尽量短。**

## 六、检定结果的处理

**29 经检定测量值与检定值合格的衰减器填发检定证书，证书中对被检衰减器给出“合格”结论。否则，给出“不合格”结论。在某种情况下也可只给出测量值与检定值，或作若干说明。**

**30 根据测量与检定结果，对定度衰减器给出测量值与定度值。**

**31 回程误差明显的被检衰减器，应在检定证书上注明，并说明**

使用时的调节方向。

3.2 衰减器的检定周期最长为一年，修理后的衰减器应随时送检。

## 附录

### 附录 1

#### 检定系统的误差与衰减量定度值误差的计算

检定系统的误差为

$$\Delta A = \pm \sqrt{\Delta A_{rd}^2 + \Delta A_s^2 + \Delta A_{mis}^2} \quad (1)$$

式中:  $\Delta A_{rd}$ ——检定系统的随机误差, 取值 0.2%;

$\Delta A_s$ ——标准衰减器的误差;

$\Delta A_{mis}$ ——失配误差。

被检衰减器衰减量定度值的误差(测量列算术平均值的误差)为

$$\Delta A' = \pm \sqrt{\frac{(t\sigma)^2}{n} + \Delta A_s^2 + \Delta A_{mis}^2} \quad (2)$$

式中:  $\sigma$ ——测量列中单次测量的标准偏差;

$n$ ——同一检定点的测量次数;

$t$ ——“学生氏”分布的置信因子;

$\Delta A_s$ ——标准衰减器的误差;

$\Delta A_{mis}$ ——失配误差。

失配误差的计算:

对可变衰减器为

$$\begin{aligned} \Delta A_{mis} \approx & \pm 8.69 \sqrt{(|\Gamma'_{in}|_s^2 + |\Gamma''_{in}|_s^2 + |\Gamma'''_{in}|_x^2) \times |\Gamma_G|^2 + (|\Gamma'_{out}|_s^2 + \\ & \leftarrow \cdots + |\Gamma''_{out}|_x^2 + |\Gamma'''_{out}|_x^2) \times |\Gamma_L|^2 + (|\Gamma'_{out}|_s \times \right. \\ & \left. \left. \left. \times |\Gamma'_{in}|_x^2 + (|\Gamma''_{out}|_s \times |\Gamma'''_{in}|_x^2)\right)^2} \end{aligned} \quad (3)$$

式中:  $\Gamma_G$ ——由调配器 1 输出端向信号源方向看过去的源端反射系数;

$\Gamma_L$ ——由调配器 2 输入端向负载方向看过去的负载端反射系数;

$(\Gamma'_{in})_s$ ——标准衰减器在始值位置时输入端最大的反射系数;

$(\Gamma'_{in})_x$ ——标准衰减器在终值位置时输入端的反射系数;

$(\Gamma'_{out})_s$ ——标准衰减器在始值位置时输出端最大的反射系数;

$(\Gamma'_{out})_x$ ——标准衰减器在终值位置时输出端的反射系数;

$(\Gamma'_{in})_x$ ——被检衰减器在参考位置时输入端的反射系数;

$(\Gamma'_{in})_x$ ——被检衰减器在被检位置时输入端最大的反射系数;

$(\Gamma'_{out})_x$ ——被检衰减器在参考位置时输出端的反射系数;

$(\Gamma'_{out})_x$ ——被检衰减器在被检位置时输出端最大的反射系数。

对固定衰减器为

$$\Delta A_{mis} \approx \pm 8.69 \sqrt{(|\Gamma'_{in}|_s^2 + |\Gamma'_{in}|_x^2 + |\Gamma_{in}|_x^2) \times |\Gamma_G|^2 + \dots + (|\Gamma'_{out}|_s^2 + |\Gamma'_{out}|_x^2) \times |\Gamma_L|^2 + (|\Gamma'_{out}|_s \times \dots \times |\Gamma_{in}|_x)^2} \quad (4)$$

式中:  $\Gamma_G$ ,  $\Gamma_L$ ,  $(\Gamma'_{in})_s$ ,  $(\Gamma'_{in})_x$ ,  $(\Gamma'_{out})_s$ ,  $(\Gamma'_{out})_x$  同前;

$(\Gamma_{in})_x$ ——被检衰减器输入端的反射系数;

$(\Gamma_{out})_x$ ——被检衰减器输出端的反射系数。

式(3)、(4)中各 $|\Gamma|$ 值为反射系数的模, 由 $|\Gamma| = \frac{S-1}{S+1}$ , 据测

得的驻波比 $S$ , 可算出各相应的 $|\Gamma|$ 值。

## 附录 2

### 改进的检定系统

当希望减小失配误差时, 可采用下面的改进检定系统。

如图 2-1, 不仅在标准衰减器与被检衰减器之间接入调配器 3 和 4, 而且对标准衰减器的负载端及被检衰减器的源端也进行调配。




图 2-1

调配顺序为

- 1 按 22 条所述对等效信号源端进行调配。
- 2 按方块图 2-2 对标准衰减器的负载端进行调配。使用 22.1 款，并调节调配器 3，使从指示器上得到的驻波比  $S \leq 1.02$ 。




图 2-2




图 2-3

3 按方块图 2-3 对被检衰减器的源端进行调配。行使 22.1 款，并调节调配器 4，使从指示器上得到的驻波比  $S \leq 1.02$ 。

4 按方块图 2-1 对等效负载端进行调配。使用 22.1 款，并调节调配器 2，使从指示器上得到的驻波比  $S \leq 1.02$ 。

## 附录 3

### 一种快速调配法

根据单螺钉调配器的纵向调节起幅度调节作用，横向调节起相位调节作用的原理，建议一种使用单螺钉调配器的快速调配方法。其调配步骤为：

1 调配器的横向调节位于任意位置，调纵向调节把螺钉旋出；

2 左右移动测量线探针，从指示器上得出  $V_{\max}$  及  $V_{\min}$  值（并调节电平调节衰减器和微调指示器的增益，使  $V_{\max}$  位于表头 2/3 以上的刻度处）；

3 置测量线探针于  $V_{\max}$ （或  $V_{\min}$ ）处，把调配器螺钉旋入到某一深度；

4 移动调配器的横向调节，使指示器指示为最小（或最大），然后调纵向调节，使其指示为  $\frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}$ ；

5 微调调配器的横向及纵向调节，使指示器指示符合第 4 条要求（当调配器相位调节与幅度调节相关时要进行这一步骤）；

6 用测量线检查调配后的驻波比  $S$ ，通常可满足  $S \leq 1.02$  的要求，否则可以适当微调一下调配器。

## 附录 4

## 检定证书及数据表格格式

## 1 检定证书格式

## 检 定 证 书

\_\_\_\_字 第 \_\_\_\_号



计量器具名称\_\_\_\_\_

型号 规 格\_\_\_\_\_

制 造 厂\_\_\_\_\_

出 厂 编 号\_\_\_\_\_

设 备 编 号\_\_\_\_\_

送 检 单 位\_\_\_\_\_

检 定 结 果\_\_\_\_\_

负 责 人 \_\_\_\_\_

核 验 员 \_\_\_\_\_

检 定 员 \_\_\_\_\_

检定日期

年

月

日

有效期至

年

月

日

## 2 衰减量检定或定度结果表格格式

### 说 明

### 3 驻波比及起始衰减值测量结果表格格式

频	率 (MHz)						
起始衰减量 (dB)							