

# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 895-1995

### 光纤折射率分布和几何参数测量仪

(折射近场法)

Characterization Systems for the Refraction Index Profile and Geometric Parameters of Optical Fiber


1995-05-30 发布

1995-11-01 实施

## 光纤折射率分布和几何参数测量仪

(折射近场法) 检定规程

Verification Regulation of the Characterization Systems for the Refraction Index Profile and Geometric Parameters of Optical Fiber



本检定规程经国家技术监督局于 1995 年 05 月 30 日批准, 并自 1995 年 11 月 01 日起施行。

归口单位: 中国计量科学研究院

起草单位: 中国计量科学研究院

#### 本规程主要起草人:

方占军 (中国计量科学研究院)

#### 参加起草人:

李天初 (中国计量科学研究院)

方毓文 (中国计量科学研究院)

王民明 (中国计量科学研究院)

### 目 录

_	概述	(1	)
=	检定项目和检定条件	(2	)
Ξ	检定方法和技术要求	( 3	)
ДЦ	检定结果外理和检定周期	(4	)

### 光纤折射率分布和几何参数测量仪 (折射近场法) 检定规程

本规程适用于新制造的、使用中的和修理后的光纤折射率分布和几何参数测量仪 (折射近场法)的检定。

#### 一概 述

光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)是用来测量单模、多模光纤的折射率分布、折射率差值和几何尺寸等参数的专用仪器。测量仪(折射近场法)的原理框图见图1。




图 1

He-Ne 激光器发射出单横模激光,经光学聚焦、反射系统会聚成扫描激光光斑。控制电路驱动微位移台一维或二维扫描,即扫描激光光斑沿一维或二维方向扫描光纤被测端面。折射近场法不测量光纤的导模,而测量光纤的折射模。理论推导证明(参考图 2)如下:

$$\Delta n(r) = -K_1 \cdot P(\theta_0) + K_2$$

$$K_1 = n_1 / (2\pi I_0)$$

$$K_2 = P_0 \cdot n_1 / (2\pi I_0)$$

光纤相对匹配液的折射率  $\Delta n(r)$  与折射光功率  $P(\theta_0)$  成正比。

光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)的基本测试功能包括:用折射近场法测量单模和多模光纤的折射率分布曲线,然后用单模或多模光纤的折射率分布曲线 计算出折射率差值、包层直径、芯径等几何参数。

ı




图 2

#### 二 检定项目和检定条件

1 光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)的检定项目和主要检定用的工具 列于表 1。

_	
表	1

序	检定的项目	主要检定用的工具	检定类别		
序 号			新制造的	修理后的	使用中的
1	外观		+	_	_
2	折射率分布及 几何参数测量	几何参数和 折射率标准光纤	+	+	+

#### 注:"+"表示该项必须检定,"-"表示该项可以不检定。

#### 2 检定条件

- 2.1 光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)需放置于具有良好隔震措施的平台上。
- 2.2 室温控制在 (20 ± 3)℃,湿度≤80%。
- 2.3 光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)正常工作前应预热 30 min 以上。

#### 三 检定方法和技术要求

- 3 外观
- 3.1 要求
- 3.1.1 仪器外表无明显碰、划、刻痕迹。
- 3.1.2 仪器中光学表面洁净无灰尘。
- 3.1.3 仪器应有制造厂名(或厂标)和出厂编号。
- 3.1.4 运动部件工作灵活无阻碍。
- 3.2 检定方法: 目视观察。
- 4 折射率分布及几何参数
- 4.1 要求:

光纤包层直径测量重复性 2σ≤1 μm;

光纤包层直径测量不确定度  $U \leq 1.5 \, \mu \text{m}$ ;

光纤折射率测量重复性 2σ≤0.001;

光纤折射率测量不确定度  $U \leq 0.0015$ 。

- 4.2 检定方法
- 4.2.1 光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)采用折射近场法测量光纤的 折射率分布和几何参数。
- 4.2.2 对配置的几何参数标准光纤进行检查,注意保护好标明检定结果的端面,所给检定结果与标明的端面——对应。端面粘有污迹后可以用酒精清洗干净。
- 4.2.3 目视检查氦氖激光器工作正常,聚焦良好。
- 4.2.4 准备洁净折射率匹配液室一个,将几何参数标准光纤(短光纤,长度约 10 cm)沿倒置方向插入光纤夹杆中,如图 3 所示。
- 4.2.5 测量光纤包层直径 10 次,记录下 10 次测量结果  $d_1$ ,  $d_2$ , …,  $d_{10}$ ,几何尺寸平均值 D 和测量重复性  $2\sigma$  用公式 (1) 和 (1') 计算求出:

$$D = (d_1 + d_2 + \dots + d_{10})/10 \tag{1}$$

$$2\sigma = 2\{[(d_1 - D)^2 + (d_2 - D)^2 + \dots + (d_{10} - D)^2]/9\}^{1/2}$$
 (1')

4.2.6 准备折射率标准光纤,这种光纤的折射率分布曲线如图 4 所示。

用折射率标准光纤重新切割,准备洁净匹配液室一个,重复测量阶梯 II(或其他选定阶梯)的折射率值 10 次,记录下 10 次的测量结果  $n_1$ ,  $n_2$ , …,  $n_{10}$ , 折射率测量平均值 n 和折射率测量重复性  $2\sigma$  按公式(2)和(2′)计算求得:

$$n = (n_1 + n_2 + \dots + n_{10})/10 \tag{2}$$





图 3



 $\mathbb{E} \quad 4$   $2\sigma = 2\left\{\left[\left(n_1 - n\right)^2 + \left(n_2 - n\right)^2 + \dots + \left(n_{10} - n\right)^2\right] / 9\right\}^{1/2} \tag{2'}$ 

#### 四 检定结果处理和检定周期

- 5 凡经检定符合本规程要求的光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)应填 发检定证书。不符合本规程要求的光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)应 填发检定结果通知书。
- 6 光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)检定的周期,应根据仪器的具体 使用情况而定,一般为 6 个月。

注: 本规程中提及的不确定度的置信概率均为95%。

4